

Clave  
**2386**

## 1. Descripción del producto:

Disco laminado con respaldo de plástico

**Dimensiones (in):** 7" x 5/8" - 11H

**Dimensiones (mm):** 180 x 15.9 - 11H

**Abrasivo:** Zirconio

**Grano:** 80

**Especificación:** MAGMA-80

**Máx. rpm:** 8,500


**Respaldo:** Plástico

**Velocidad Máx.** 80 m/s

**Línea:** Magma



## TIPO A



**D = 180 mm**

**H = 15.9 mm - 11H**



Metal



Inoxidable



Soldadura



## 1. Aplicación

- Para desbaste y acabado de piezas de acero al carbón, acero inoxidable, aleados o endurecidos y cordones de soldadura de acero al carbón.
- Recomendado para aplicaciones severas.
- La mejor opción para usuarios que requieren buena velocidad de remoción con el mejor acabado superficial para evitar reprocesos.
- Fabricados con lija de zirconio premium de alto rendimiento.
- Gracias a su respaldo de plástico recortable se maximiza el uso de la lija, logrando así una vida útil más prolongada.
- Rosca de plástico integrada para un montaje rápido y seguro, sin requerir llaves ni adaptadores.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda el recortador de respaldo clave 1743.



## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)